

Групповое управление на 4 электропривода ГУ-4

Паспорт

1 Назначение

Прибор позволяет одновременно управлять несколькими электроприводами (до 4-х) с помощью центрального выключателя, защищает электропривод от поломки в случае одновременного нажатия на клавиши «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» на выключателях. Также ГУ-4 можно объединять между собой в группы для управления 8-ю, 12-ю и более электроприводами с одним или несколькими центральными выключателями.

2 Технические характеристики

Диапазон питающего напряжения В~/Гц.....	187...253/50
Максимально допустимый коммутируемый ток, А.....	3
Номинальное коммутируемое напряжение, В~.....	250
Количество управляемых электроприводов.....	4
Габаритные размеры, мм.....	94x130x57
Диапазон рабочих температур, С.....	от минус 30 до плюс 50
Степень защиты по ГОСТ 14254.....	IP66
Класс защиты от поражения электрическим током по СТБ МЭК 60730-1...II (не требует защитного заземления)	



3 Подключение устройства

Устройство крепится на плоскую поверхность при помощи шурупов, используя крепежные отверстия в углах корпуса. Запрещено нарушать герметичность прибора дополнительными крепежными отверстиями.




Рисунок 1. - Типовая схема подключения прибора

Назначение контактов:

- 1, 2 - Контакты для подключения выключателя, отвечающие за включение направления «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» соответственно.
- 3 - Контакт для подключения «фазы» питающей сети к общему контакту выключателя.
- 4 - Контакт для подключения «фазы» питающей сети к прибору.
- 5 - Контакт для подключения «нейтрали» питающей сети к прибору.
- 6, 9, 12, 15 - Контакт для подключения «нейтрали» электроприводов D1-D4 (голубой или синий провод).
- 7, 10, 13, 16 - Контакты для подключения электроприводов D1-D4, отвечающие за направление вращения «ВВЕРХ» (коричневый или черный провод электроприводов).
- 8, 11, 14, 17 - Контакты для подключения электроприводов D1-D4, отвечающие за направление движения «ВНИЗ» (черный или коричневый провод электроприводов).
- L1 - «фаза» питающей сети.
- N - «нейтраль» питающей сети.
- PE - защитное заземление.

ВНИМАНИЕ: Если есть высокая вероятность появления препятствия под роллетами, следует применять выключатель без фиксации. Если такой опасности нет, допускается применение выключателя с фиксацией. Несколько выключателей, подключенных к ГУ-4, выполняют одну и ту же функцию: все роллеты «ВВЕРХ» или все роллеты «ВНИЗ». Если к ГУ-4 подключено несколько выключателей с фиксацией, то нажатая клавиша на одном из выключателей блокирует управление со всех остальных выключателей. Управление каждой из 4 подключенных роллет в отдельности невозможно. Запрещено подключать выключатели непосредственно к электроприводу параллельно групповому управлению.




Рисунок 2. - Схема подключения устройств Nero-8010L и Nero-8013L к ГУ-4

5 Хранение, транспортирование, срок службы

Изделия должны храниться в упаковке в отапливаемых и естественно вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха при температуре от плюс 5 до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25 °C, при отсутствии в воздухе агрессивных примесей, токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

Транспортирование изделий должно осуществляться в упакованном виде в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, отапливаемых герметизированных отсеках самолетов и трюмов, а также автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега на любые расстояния при температуре от минус 50 до плюс 50 °C и относительной влажности воздуха 100% при 25 °C.

Средний срок службы изделия – не менее 5 лет.

6 Утилизация

По окончании срока службы изделие подлежит утилизации. Изделие не представляет опасности для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды. Изделие не содержит цветных и драгоценных металлов.

7 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления (последние 6 цифр в серийном номере прибора, например: 191112 - 19 ноября 2012).

Приложение. Возможные неисправности.

Неисправность	Вероятная причина	Устранение неисправности
Исполнительное устройство не работает.	а) Не подано напряжение питания на прибор. б) Плохо зажаты провода в клеммах 4 и 5.	а) Проверить напряжение на клеммах 4 и 5. б) Зажать провода в клеммах X1: 4 и 5.



Сделано в Республике Беларусь

Изготовитель: ООО «Неро Электроникс»
Беларусь, 223016, С33 «Минск», Минский р-н, Новодворский с/с, 74,
тел./факс: (+375 17) 388-53-00,
info@neroelectronics.by

Представительство в Беларусь: ООО «Скетч»
Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 2Б, оф.306
тел./факс: (+375 17) 317-02-32,
marketing@sketch.by

Представительство в России:

ООО «СкетчНеро групп»
Россия, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, 15, стр. 1,
тел./факс: (+7 495) 430-79-60, (+7 495) 735-64-47, (+7 495) 735-66-58,
info@nero.ru

ООО «Неро СПб» Россия, 136070, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, дом 14,
корп. 2, тел.: (+7 812) 987-51-56, (+7 981) 757-90-45, nero-spb@neroelectronics.by

Представительство в Украине: ООО «Умные решения»
Украина, 03138, г. Киев, Смольная 9б, тел./факс: (+38067) 679-51-22,
(+38044) 500-18-55, kiev@neroelectronics.by